


Besoins en cuivre

(cycle de vie)



Quantité de cuivre qui doit être utilisée dans chaque chaîne énergétique pour produire un million de kWh d'électricité.

Source: OCDE/AEN, 2007 (basée sur les données du PSI)